

Napomene uz izdanje

Verzija softvera: Main 25.17: svibanj 2021

Nova verzija softvera za kosilice:

Model	Serijska
SILENO (R200Li)	2016 i novije
SILENO+ (R130Li)	2016 i novije
SILENO+ (R160Li)	2016 i novije
smart SILENO (R100LiC)	2016 i novije
smart SILENO+ (R130LiC)	2016 i novije
smart SILENO+ (R160LiC)	2016 i novije
smart SILENO+ (R180LiC)	2016 i novije
smart SILENO+ (R200LiC)	2016 i novije

Softver uključuje sljedeće promjene:

- Razne optimizacije koje će robotsku kosilicu učiniti još pouzdanijom u različitim situacijama.
- Osnova za buduća poboljšanja.
- Softverski popravci.

Preporučujemo da robotsku kosilicu ažurirate najnovijim softverom.

Napomene uz izdanje

Verzija softvera: Main 6.26: prosinac 2021

Nova verzija softvera za kosilice:

Model	Serijski broj
R38Li	2016 i novije
R40Li	2016 i novije
R45Li	2016 i novije
R50Li	2016 i novije
R70Li	2016 i novije
R80Li	2016 i novije

Softver uključuje sljedeće promjene:

- Kontrola punjenja
- Softverski popravci.

Preporučujemo da robotsku kosilicu ažurirate najnovijim softverom.

Napomene uz izdanje

Verzija softvera: Main 25.15: prosinac 2021

Nova verzija softvera za kosilice:

Model	Serijski broj
SILENO (R100Li)	2016 i novije
SILENO (R200Li)	2016 i novije
SILENO+ (R130Li)	2016 i novije
SILENO+ (R160Li)	2016 i novije
smart SILENO (R100LiC)	2016 i novije
smart SILENO+ (R130LiC)	2016 i novije
smart SILENO+ (R160LiC)	2016 i novije
smart SILENO+ (R200LiC)	2016 i novije

Softver uključuje sljedeće promjene:

- Kontrola punjenja
Provjerite je li punjenje u skladu s očekivanjima, inače će se kosilica ponovno priključiti (do 8 puta). Ako i dalje nije prema očekivanjima, kosilica će prikazati pogrešku 30 (greška sustava punjenja).
- Svi modeli uključuju Sensor Control.
- Podrška za ZoneProtect, art. br. 15021 (novo u sezoni 2022.).
- Podrška za rukovanje novim sigurnosnim kodom u slučaju gubitka PIN koda (256 bajtova).
- Softverski popravci.

Preporučujemo da robotsku kosilicu ažurirate najnovijim softverom.

Napomene uz izdanje

Verzija softvera: Main 10.40: ožujak 2021

Nova verzija softvera za kosilice:

Model	Serijski broj
SILENO (R100Li)	Sve
SILENO (R200Li)	Sve
SILENO+ (R130Li)	Sve
SILENO+ (R160Li)	Sve
smart SILENO (R100LiC)	Sve
smart SILENO+ (R130LiC)	Sve
smart SILENO+ (R160LiC)	Sve
smart SILENO+ (R180LiC)	Sve
smart SILENO+ (R200LiC)	Sve

Softver uključuje sljedeće promjene:

- Poboľšanja proizvoda i popravci softvera.
- Podrška za novi model smart SILENO+ (R180LiC).

Preporučujemo da robotsku kosilicu ažurirate najnovijim softverom.

Napomene uz izdanje

Verzija softvera: Main 10.38: listopad 2020

Nova verzija softvera za kosilice:

Model	Seriya
SILENO (R100Li)	Sve
SILENO (R200Li)	Sve
SILENO+ (R130Li)	Sve
SILENO+ (R160Li)	Sve
smart SILENO (R100LiC)	Sve
smart SILENO+ (R130LiC)	Sve
smart SILENO+ (R160LiC)	Sve
smart SILENO+ (R200LiC)	Sve

Softver uključuje sljedeće promjene:

Smart SILENO:

- Otklonjena je povremena pogreška kada je kosilica dulje vrijeme bila u stanju pripravnosti.

Sve kosilice:

- Poboljšanja upravljanju preprekama.
- Više manjih poboljšanja.

Preporučujemo da robotsku kosilicu ažurirate najnovijim softverom.